

Check List de Herramientas que Necesito para comenzar:

- Estación de Calor.
- Fuente de Poder.
- Cautín.
- Microscopio
- Multímetro.
- Flux
- Estano en Hilo
- Estaño en Pasta 183
- Estaño en pasta 138.
- Rosin.
- Lampara UV
- Mascara UV
- Pinza Recta
- Pinza Curva delgada.
- Pinza Recta Doble.
- Stencil para varios modelos.
- Malla para Desoldar.
- Espátula
- Cotonetes.
- Alcohol
- Holder o Soporte.
- Cepillo para Limpiar.

Hilo con Esmalte

Hilo sin Esmalte

Bisturí #11

Espátula para remover IC.